



CERTIFICATE CERTIFICADO

BVIT, Bureau Veritas Group certifies hereby that the enterprise
BVIT, Grupo Bureau Veritas certifica que la empresa

OSCA SISTEMAS S.L.U
Pol. Industrial Sepes, C/ Ganadería 25
22006 Huesca (SPAIN)

Has fulfilled the conditions hereafter defined:
Ha cumplido con las condiciones definidas a continuación:

EN-ISO 3834-2:2021

The Certificate is valid for the following / El certificado es válido para lo siguiente:

Manufacturing of pressure flexible and rigid piping for industrial fluids. Manufacturing of hydraulic manifolds. Manufacturing of sheet metal welded and curved pipe. Comercialization of components for hydraulic and pneumatic Systems.

Fabricación de conducciones para fluidos industriales a presión flexibles y rígidos. Fabricación de bloques hidráulicos. Fabricación de mecano-soldados de chapa y tubería curvada. Comercialización de componentes para Sistemas hidráulicos y neumáticos

Product standard(s) / Normas de producto: EN, ISO
Parent material groups / Grupo de materiales: 1.2 (according to ISO/TR 15608 and ISO/TR 20173)
Welding process / Procesos de Soldeo: EN: 111, 135, 141
ASME: SMAW, GMAW, GTAW
Authorized welder coordinator / David Casasnovas
Coordinador autorizado de soldadura
Deputy welder coordinator / Verònica Renom
Coordinador suplente de soldadura

Further information is to be taken from the attached test report 50/X9871/14263630-1001-1 Rev.01 dated July 1st, 2023.
Más información está disponible en el informe adjunto 50/X9871/14263630-1001-1 Rev.01 de fecha 1 de Julio, 2023.

(*) Validity of the certificate up to: July 01st, 2025 / Certificado válido hasta: 1 de Julio, 2025

Location	Date	Name	Signature
Zaragoza	June 19th, 2023	Javier Irigoyen	

Certificate N°: Registration code. 50/X9871/14263630-1001-1 Rev.02

(*)The certificate validity is subject to the satisfactory performance of the annual audit. / La validez del certificado está sujeta a la realización satisfactoria de la auditoría anual de seguimiento.

Este certificado anula y sustituye al certificado 50-X98-1-14263630-1001-1 Rev.01 de fecha 1 de Julio de 2022, debido a un error tipográfico en la identificación de los procesos de soldado.